



UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności



KSWiK/DT/ 903/2010

Piechowice, dnia 2010-09-02

URZĄD MIASTA  
w Piechowicach

wpłynęło dnia 02 WRZ 2010  
Nr 3608 zal. Skow

Selw

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTORAT SANITARNY  
58-500 Jelenia Góra  
ul. Kasprowicza 17

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Piechowicach informuje, że w dalszym ciągu w rurociągu miejskim występują przekroczenia pod względem fizykochemicznym tj. barwa oraz mętność. Powodem tego stanu są niekorzystne warunki atmosferyczne, ciągłe opady deszczu, które powodują przedostawanie się złóż borowiny do ujmowanej wody. Zawyżona barwa wody ujmowanej powoduje problemy z wyklarowaniem się wody w osadniku zawieszin na ujęciu oraz w Zakładzie Uzdatniania Wody.

Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia.

Informujemy również, że zostały podjęte prace związane z uzupełnianiem złoża w filtrach ciśnieniowych w Zakładzie Uzdatniania Wody, przewidywany czas zakończenia prac 10.09.2010.

O postępach prac oraz o ich efektach będziemy informować na bieżąco.

**Do wiadomości:**

Zofia Grabias-Baranowska  
Burmistrz Miasta Piechowice  
ul. Żymierskiego 49  
58-573 Piechowice

D Y R E K T O R  
Oddziału KSWiK w Piechowicach

mgr inż. Rafał Popławski